

**砀山万兴华塑再生资源有限公司年处理 30000 吨  
废旧塑料项目竣工环境保护验收工作组意见**

2020 年 7 月 4 日，砀山万兴华塑再生资源有限公司依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范污染影响类》组织了砀山万兴华塑再生资源有限公司年处理 30000 吨废旧塑料项目参加会议的有：安徽精检分析测试有限公司（验收报告编制单位）及其聘请的 3 位专家等单位相关人员共 8 名代表（验收工作组名单附后）。

会议依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告表和环评批复要求等项目《建设项目环保设施竣工验收监测报告》进行了技术审查；踏勘了项目建设现场，审阅了项目有关资料，经认真评议工作组提出意见如下：

**一、工程建设基本情况**

**（一）建设地点、规模、主要建设内容**

砀山万兴华塑再生资源有限公司（原安徽万兴华塑再生资源有限公司，2020 年变更为砀山万兴华塑再生资源有限公司）位于砀山县朱楼镇政府东 500 米处，建设原材料仓库、塑料分拣场地、粉碎车间、净化区域；购置粉碎机、传送带等。项目建成后可年处理废旧塑 30000 吨。

**（二）建设过程及环保审批情况**

2019 年 7 月委托安徽通济环保科技有限公司编制《安徽万兴华塑再生资源有限公司年处理 30000 吨废旧塑料项目环境影响报告表》，2019 年 8 月 20 日砀山县环境保护局下达《关于对安徽万兴华塑再生资

源有限公司年处理 30000 吨废旧塑料项目环境影响报告表的批复》  
(碭环建函〔2019〕29 号)。

### (三) 投资情况

项目实际总投资 300 万元，其中环保投资 30 万元，占工程总投资的 10%。

### (四) 验收范围

本次验收范围：主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等内容。

## 二、工程内容变动情况

本项目粉碎后的塑料瓶片全部进入漂洗槽进行冷水清洗，建设项目地点、规模、性质、生产工艺、环保措施均无发生变动。根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52 号) 该项目不属于重大变动。

## 三、环境保护设施建设情况

### (一) 废气

本项目生产过程中破碎采取湿法破碎工艺，故无生产工艺废气产生。

### (二) 废水

项目生产废水经处理后回用于生产系统清洗原料，生活污水依托力加实业工业园内化粪池处理后清掏外运；清洗废水经污水处理设施处理后循环使用，不外排。

### (三) 噪声

本项目噪声采取隔声、消声、减振、设备定期保养等降噪措施后达标排放。

#### （四）固体废物

格栅沉渣、气浮沉渣、沉淀池底泥、生活垃圾收集后由环卫部门统一处理；废标签、瓶盖、包装绳、包装袋，分拣过程产生的不合格品收集后外售。

#### 四、环境保护设施调试效果

根据安徽精检分析测试有限公司 2020 年 6 月 4-5 日对该项目噪声检测，得出结论如下：

1、厂界噪声监测结果：运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。

2、固废：生活垃圾、格栅沉渣、气浮沉渣、沉淀池底泥收集后交由环卫部门处置；生产过程中产生的废品在厂区内集中堆放，定期外售废品收购单位，综合利用，本项目生产产生的各种固体废弃物都能得到合理处置。建设的一般固体废物暂存场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其 2013 年修改清单相关要求。

#### 五、验收结论

验收工作组对项目涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查。经分析和讨论，验收工作组认为项目执行了环境影响评价制度，环境保护审查、审批手续完备；监测噪声污染物达标排放，固体废物进行了妥善处置。验收工作组同意在落实以下整改措施后通过环保验收。

#### 六、后续要求


1、项目租赁厂房建设，由于建筑面积限值未设置独立的原材料、产品等库房：建议企业进一步优化项目设备仓储等设置布局，原材料、成品固定存放地点并设置明确地标识；收集的污泥、格栅渣等一般固废存放处要求固定地点并设置标识标牌、完善污泥等一般固废记录台

账；为避免其长期存放产生恶臭对周围环境以及为保证生产车间职工身心健康应定期清运，不得长期存放。

2、验收报告未进行污水处理设施效率监测：要求补充监测污水处理设施废水处理效率，并明确说明处理后废水回用于生产可行。

3、车间门窗存在破损现象：要求修补破损门窗以减轻项目破碎机等高噪声对周围环境的影响。

杨山万兴华塑再生资源有限公司

验收工作组组长： 

2020年7月4日

砀山万兴华再生资源有限公司年处理 30000 吨废旧塑料项目竣工环境保护验收工作组签到表

人员	单位	职称	联系方式	签名
委托单位	砀山万兴华再生资源有限公司	法人	18214736883	吕九
专家	宿州市环境检测中心	高工	13335578116	林作华
专家	宿州市环境检测中心	高工	18055788612	李艳君
专家	砀山县环境检测中心	工程师	18709808999	崔建
验收单位	安徽精粒分析测试有限公司	技术员	15555796858	肖勇
监测单位	安徽精粒分析测试有限公司	技术员	18132352214	陈荫荫
环评单位				
其他				
其他				